

# Plan de continuité d'activité

## 4 étapes simples pour gérer la continuité de vos activités :

1

### Analyser les processus

Identifiez les processus critiques, analysez les étapes de production requises ainsi que leur ordre chronologique et déterminez le laps de temps maximal pendant lequel les processus peuvent être interrompus.

2

### Définir les objectifs de protection

Fixez les activités et processus à maintenir lors d'une coupure de courant et établissez leur ordre de priorité.

3


### Élaborer des mesures

Définissez des mesures vous permettant de pallier l'interruption des processus critiques afin de minimiser l'impact d'une panne ou d'une pénurie d'électricité.

4

### Vérifier les mesures

Testez l'efficacité des mesures définies



Répétez périodiquement ces étapes et adaptez-les si besoin.