

Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 1015

Nom de l'établissement : Avenue de sainte-clothilde 25

Adresse de l'établissement: Rue de la Tannerie 2, 1227 Carouge

Année du diagnostic : 2018

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ¹	Remarques	échéances
2ème	superstructure	calorifuge plâtre	Moyen terme		2023
2ème	suoerstructure	bouchon plâtre calorifuge	Moyen terme		2023
1er	labo hyd 103	fibrociment plaque isolation passage dalle	Long terme		2028
1er	couloir hyd 106	fibrociment plaque dos porte	Long terme		2028
1er	bureau 104A-B	fibrociment plaque isolation passage dalle	Long terme		2028
1er	labo hyd 101-105	fibrociment plaque isolation passage dalle	Long terme		2028
RC	hyd 011 sous station	calorifuge plâtre	Moyen terme		2023
RC	hyd 011 sous station	bouchon plâtre calorifuge	Moyen terme		2023
RC	hyd 011 sous station	fibrociment plaque dos porte	Long terme		2028
RC	vestiaire + WC	calorifuge plâtre	Moyen terme		2023
RC	dépôt hyd 009	calorifuge plâtre	Moyen terme		2023
RC	vestiaire + wc entrée	calorifuge plâtre	Moyen terme		2023
RC	bureau hyd 007	calorifuge plâtre	Moyen terme		2023
RC	bureau hyd 006	calorifuge plâtre	Moyen terme		2023
RC	bureau hyd 005-004	calorifuge plâtre	Moyen terme		2023
RC	bureau hyd 003	calorifuge plâtre	Moyen terme		2023



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.