

# SPAGE


## Seymaz, Lac rive gauche

Schéma de protection d'aménagement et de gestion des eaux

### Annexe 2a

## Qualité biologique

novembre 2010



### Qualité biologique

- Insatisfaisante
- Satisfaisante
- Inconnu

### Qualité bactériologique des plages

- Bonne
- Moyenne

### Point d'entrée par type d'activité

- ▲ Assainissement
- ▲ Agriculture
- ▲ STEP
- ▲ Industrielle

### Pollution diffuse

- Contamination par l'agriculture
- Contamination par la zone urbaine

### Cours d'eau non classés

- Cours d'eau enterré

### Occupation du sol

- lac et plans d'eau
- urbanisée et à bâtir
- agricole
- bois et forêts
- verdure urbaine
- zone humide

### Limites

- Bassins versants
- + Limite cantonale
- Réseau routier principal

